



PLANTA BAIXA DE REFORMA
ESCALA 1/250



PLANTA DE SITUAÇÃO
ESCALA 1/1500

CONVENÇÕES

- CALÇADA
- MURO
- MEIO-FIO
- REFLETOR
- POSTE

LEGENDA	
	CONSTRUÇÃO
	DEMOLIÇÃO

REVISÃO	REF.	EMISSÃO INICIAL	ROO	19/03/2018
REF.	REF.	DESCRIÇÃO	VERIF.	DATA
PRÓPRIETÁRIO				
RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUIZ ANTÔNIO WANDERLEY NEVES FILHO CAU A 36268-9 PE				
CONTROLE INTERNO				

PROJETO
REQUALIFICAÇÃO DE CAMPOS DE VÁRZEA
CAMPO DO BARRO - ILHA JOANA BEZERRA

CLIENTE
 GERALDO JULIO
PREFEITO
LUCIANO SIQUEIRA
VICE-PREFEITO

PROJETO DE ARQUITETURA FOLHA
PLANTA DE SITUAÇÃO ARQ01/04
PLANTA BAIXA DE REFORMA

ESCALA INDICADA UNIDADE DO DESENHO METRO ARQUIVO PROJ_ARQ_CAMPO BARRO.dwg

EQUIPE TÉCNICA ESTAGIÁRIOS
Jairo Lima Filho | Arquiteto e Urbanista | CAU A 31789-6 PE E Nathália Ferreira
Érika Marcela | Engenheira Civil | CREA 47379 D/PE
Júlia Bird | Arquiteta e Urbanista | CAU A 200090-3 PE E

ESTELLA SUZANA MATIAS RICARTE BRAGA | Arquiteta | CAU A 12717-5 PE
HILDA WANDERLEY GOMES | Engenheira Civil | CREA 018554 D/PE
LUIZ ANTÔNIO WANDERLEY NEVES FILHO | Arquiteto | CAU 36268-9 PE